


ZDS-PolyAspartic™ · PA SERIE

ZDSPA1600

Clear Weather-Proof Armor



Descripción del producto

Clear Weather-Proof Armor

Temperatura de servicio

Protección con curado a tempe...

Proporción de mezcla

A:B = 100:60

Programa de curado

Seco al tacto: 2 h / 24 h

Ventajas principales

- ✓ Resistencia a la intemperie y a los rayos UV
- ✓ Acabado protector transparente de alto brillo
- ✓ Durabilidad exterior a largo plazo

Aplicaciones

Plataformas marinas, tuberías industriales; recubrimiento protector.

Datos técnicos

Resistencia a tracción	25 MPa
Resistencia de adhesión	≥6 MPa
Elongación	150%
Temperatura de servicio	Protección con curado a temperatura ambiente
Proporción de mezcla	A:B = 100:60
Programa de curado	Seco al tacto: 2 h / 24 h

Parámetros típicos de aplicación

Forma del producto	Recubrimiento
Color mezclado	Transparente
Temperatura de aplicación	Recomendado: 5°C a 35°C
Tiempo de trabajo (25°C)	Típico: 15-25 min
Espesor recomendado	Recomendado: 0.2-0.4 mm / capa
Curado inicial (25°C)	2 h

Guía de aplicación y almacenamiento

- Preparación de superficie: Sustrato limpio, firme y sin aceite; abrasar metales o compuestos y eliminar el polvo.
- Aplicación: Dosificar según la proporción indicada, mezclar hasta uniformidad y compactar para minimizar aire atrapado.
- Ambiente: Mantener el sustrato al menos 3°C sobre el punto de rocío. El frío prolonga el curado y el calor reduce el tiempo de trabajo.
- Almacenamiento y seguridad: Almacenar cerrado a 5-30°C en lugar fresco y seco; vida útil típica 12 meses. Usar guantes y protección ocular; consultar la SDS.

Los valores marcados como Típicos o Recomendados son orientaciones técnicas derivadas del tipo de producto, sus prestaciones y uso previsto. Confirmar los parámetros críticos mediante pruebas de aplicación.